



# ВИБРОТЕХНИК

Авангард российского оборудования  
для точного измельчения

Россия, 199178, г. Санкт-Петербург,  
Малый пр. В. О., д. 62, корп. 2, литер А

Почтовый адрес:  
199406, Санкт-Петербург, а/я 54

Тел./факс: +7 (812) 468-72-12  
E-mail: info@vt-spb.ru

## ДРОБИЛКИ ЩЕКОВЫЕ ЩД 6, ЩД 10, ЩД 15, ЩД 6М и ЩД 10М

Цена, руб., с  
01.08.2018 г.

ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 6	
1. Базовый комплект поставки:	230 000
1.1. Дробилка в сборе.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	340 000
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-02;	
- Щека (2 шт.);	
- Клин (2 шт.);	
- Броня (2 шт.);	
- Срезной штифт (10 шт.);	
- Тумба с приёмной ёмкостью объёмом 10,0 л;	
- Дополнительная приёмная ёмкость;	
- Совок загрузочный;	
- Стойка МПУ;	
- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Щека (2 шт.);	19 600
3.2. Щека(110Г13Л) (2 шт.);	20 600
3.3. Клин (2 шт.);	4 400
3.4. Броня (2 шт.);	5 200
3.5. Срезной штифт;	50
3.6. Резиновые амортизаторы с элементами крепления (4 шт.);	1 600
3.7. Подшипники:	
3.7.1. № 2007109 - 2 шт.;	840
3.7.2. № 1607 - 2 шт.;	1 300
3.8. Ремень клиновый А-1180 (2 шт.);	280
3.9. Электродвигатель 1,1 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	3 700
3.10. Приёмная ёмкость:	
- ЩД 6 - объем 2,2 л;	4 600
- ЩД 6 - объем 10,0 л;	5 100
3.11. Пульт управления МПУЗ-02.	24 000
3.12. Совок загрузочный (большой).	5 200
3.13. Тумба ЩД 6 с приемной емкостью объёмом 10,0 л.	47 000
4. Стойка МПУ .	5 900
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.	3 400

6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	5 400
---	-------

<b>ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 10</b>	
1. Базовый комплект поставки:	325 000
1.1. Дробилка в сборе.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	458 000
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-04;	
- Щека (2 шт.);	
- Клин (2 шт.);	
- Броня (2 шт.);	
- Срезной штифт (10 шт.);	
- Тумба с приёмной ёмкостью объёмом 20,0 л;	
- Дополнительная приёмная ёмкость;	
- Совок загрузочный (большой);	
- Стойка МПУ;	
- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Щека (2 шт.);	30 600
3.2. Щека(110Г13Л) (2 шт.);	31 000
3.3. Клин (2 шт.);	5 000
3.4. Броня (2 шт.);	5 400
3.5. Срезной штифт;	50
3.6. Подшипники:	
3.6.1. № 210 - 4 шт.;	960
3.6.2. 21308E SKF - 2 шт.;	5 800
3.7. Ремень клиновый А-1250 (2 шт.);	300
3.8. Электродвигатель 2,2 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	5 700
3.9. Опора для ЩД 10;	11 900
3.10. Приёмная ёмкость объёмом 20,0 л;	5 300
3.11. Пульт управления МПУЗ-04;	24 000
3.12. Совок загрузочный (большой);	5 200
3.13. Тумба с приемной емкостью объёмом 20,0 л.	55 000
4. Стойка МПУ.	5 900
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.	4 200
6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	6 200

<b>ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 15</b>	
1. Базовый комплект поставки:	900 000
1.1. Дробилка в сборе с МПУЗ-12	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	1 040 000
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-12;	
- Щека (2 шт.);	
- Броня (2 шт.);	
- Совок загрузочный (большой);	
- Стойка МПУ;	

- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Щека (2 шт.);	102 000
3.2. Клин (2 шт.);	18 200
3.3. Броня (2 шт.);	19 800
3.4. Подшипники:	
3.4.1. SKF22309E - 1 шт.;	3 500
3.4.2. SKF NUP 2211ESJ- 1 шт.;	2 800
3.5. Ремень клиновый Б-1600 (2 шт.);	950
3.6. Электродвигатель АИР 112М4 IM 1081 5,5 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	9 300
3.7. Приёмная ёмкость ЩД 15 объемом 15 л с тележкой	18 000
3.8. Пульт управления МПУЗ-12;	28 000
3.9. Совок загрузочный (большой).	5 200
4. Стойка МПУ.	5 900
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.	8 500
6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	9 500

<b>ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 6М</b>	
1. Базовый комплект поставки:	285 000
1.1. Дробилка в сборе.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-02;	
- Щека (2 шт.);	
- Броня (2 шт.);	
- Срезной штифт (10 шт.);	
- Тумба и приёмная ёмкость;	
- Дополнительная приёмная ёмкость;	
- Совок загрузочный (большой);	
- Стойка МПУ;	
- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Щека (чугун ИЧХ16М2/ИЧХ28Н2) (2 шт.);	19 600
3.2. Щека (сталь 110Г13Л) (2 шт.);	20 600
3.3. Клин (2 шт.);	11 800
3.4. Броня (2 шт.);	4 400
3.5. Срезной штифт;	50
3.6. Резиновые амортизаторы с элементами крепления (комплект: 4 шт.);	1 600
3.7. Подшипники:	
3.7.1. № 2007109 - 2 шт.;	840
3.7.2. № 1607 - 2 шт.;	1 300
3.8. Ремень клиновый А-1180 (2 шт.);	280
3.9. Электродвигатель 1,1 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	3 700
3.10. Тумба с приемной емкостью объемом 10,0 л;	47 000
3.11. Приёмная ёмкость объемом 10,0 л;	5 100

3.12. Пульт управления МПУЗ-02;	24 000
3.13. Сок загрузочный (большой).	4 200
4.Стойка МПУ.	5 900
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.	3 400
6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	6 200

<b>ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 10М</b>	
1. Базовый комплект поставки:	375 000
1.1. Дробилка в сборе.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	493 000
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-04;	
- Щека (2 шт.);	
- Броня (2 шт.);	
- Срезной штифт (10 шт.);	
- Тумба и приёмная ёмкость;	
- Дополнительная приёмная ёмкость;	
- Сок загрузочный (большой);	
- Стойка МПУ;	
- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Щека (чугун ИЧХ16М2/ИЧХ28Н2) (2 шт.);	30 600
3.2. Щека (сталь 110Г13Л) (2 шт.);	31 000
3.3. Клин (2 шт.);	21 400
3.4. Броня (2 шт.);	4 800
3.5. Срезной штифт;	50
3.6. Подшипники:	
3.6.1. № 210 - 4 шт.;	960
3.6.2. 21308E SKF - 2 шт.;	5 800
3.7. Ремень клиновый А-1250 (2 шт.);	300
3.8. Электродвигатель 2,2 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	5 700
3.9. Тумба с приемной емкостью объемом 20,0 л;	55 000
3.10. Приёмная ёмкость объемом 20,0 л	5300
3.11. Пульт управления МПУЗ-04;	24 000
3.12. Сок загрузочный (большой).	5 200
4.Стойка МПУ.	5 900
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.	4 200
6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	6 300

Цены указаны без учета НДС и транспортировки

\*) Допускается приобретение оборудования без пульта управления