

ДРОБИЛКИ ЩЕКОВЫЕ ЩД 6, ЩД 10, ЩД 15, ЩД 6М и ЩД 10М

Цена, руб., с
01.08.2017 г.

ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 6		
1. Базовый комплект поставки:		230 000
1.1. Дробилка в сборе.		
2. Рекомендуемый комплект поставки:		333 000
- Базовый комплект;		
- Пульт управления МПУЗ-02;		
- Щека (2 шт.);		
- Клин (2 шт.);		
- Броня (2 шт.);		
- Срезной штифт (10 шт.);		
- Тумба с приёмной ёмкостью объёмом 10,0 л;		
- Дополнительная приёмная ёмкость;		
- Совок загрузочный;		
- Стойка пульта СМПУ (напольная);		
- Тара и упаковка.		
3. Запасные части и комплектующие изделия:		
3.1. Щека (2 шт.);		18 800
3.2. Щека(110Г13Л) (2 шт.);		18 800
3.3. Клин (2 шт.);		4 200
3.4. Броня (2 шт.);		4 600
3.5. Срезной штифт;		50
3.6. Резиновые амортизаторы с элементами крепления (комплект: 4 шт.);		1 600
3.7. Подшипники:		
3.7.1. № 2007109 - 2 шт.;		880
3.7.2. № 1607 - 2 шт.;		940
3.8. Ремень клиновый А-1180 (2 шт.);		280
3.9. Электродвигатель 1,1 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;		4 800
3.10. Приёмная ёмкость:		
- ЩД 6 - объем 2,2 л;		4 600
- ЩД 6 - объем 10,0 л;		5 100
3.11. Пульт управления МПУЗ-02.		24 000
3.12. Совок загрузочный.		4 000
3.13. Тумба ЩД 6 с приемной емкостью объёмом 10,0 л.		47 000
4. Стойка пульта СМПУ (напольная).		5 500
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.		3 400

6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	5 400
---	-------

ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 10	
1. Базовый комплект поставки:	325 000
1.1. Дробилка в сборе.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	446 000
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-04;	
- Щека (2 шт.);	
- Клин (2 шт.);	
- Броня (2 шт.);	
- Срезной штифт (10 шт.);	
- Тумба с приёмной ёмкостью объёмом 20,0 л;	
- Дополнительная приёмная ёмкость;	
- Совок загрузочный;	
- Стойка пульта СМПУ (напольная);	
- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Щека (2 шт.);	27 800
3.2. Щека(110Г13Л) (2 шт.);	27 800
3.3. Клин (2 шт.);	4 600
3.4. Броня (2 шт.);	4 600
3.5. Срезной штифт;	50
3.6. Подшипники:	
3.6.1. № 210 - 4 шт.;	880
3.6.2. № 1308 - 2 шт.;	800
3.7. Ремень клиновый А-1250 (2 шт.);	300
3.8. Электродвигатель 2,2 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	6 300
3.9. Опора для ЩД 10;	11 700
3.10. Приёмная ёмкость объёмом 20,0 л;	5 100
3.11. Пульт управления МПУЗ-04;	24 000
3.12. Совок загрузочный;	4 000
3.13. Тумба с приемной емкостью объёмом 20,0 л.	55 000
4. Стойка пульта СМПУ (напольная).	5 500
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.	4 200
6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	6 200

ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 15	
1. Базовый комплект поставки:	875 000
1.1. Дробилка в сборе.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	988 000
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-12;	
- Щека (2 шт.);	
- Броня (2 шт.);	
- Совок загрузочный;	
- Стойка пульта СМПУ (напольная);	

- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Щека (2 шт.);	90 000
3.2. Клин (2 шт.);	17 200
3.3. Броня (2 шт.);	17 200
3.4. Подшипники:	
3.4.1. № 3509 ГОСТ 5721-75 - 1 шт.;	790
3.4.2. № 3511 ГОСТ 5721-75 - 1 шт.;	1 000
3.5. Ремень клиновый Б-1600 (2 шт.);	1 900
3.6. Электродвигатель АИР 112М4 IM 1081 5,5 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	12 200
3.7. Приёмная ёмкость ЩД 15 объемом 15 л;	5 100
3.8. Пульт управления МПУЗ-12;	26 000
3.9. Сок загрузочный.	4 000
4. Стойка пульта СМПУ (напольная).	5 500
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.	8 500
6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	9 500

ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 6М	
1. Базовый комплект поставки:	285 000
1.1. Дробилка в сборе.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-02;	
- Щека (2 шт.);	
- Броня (2 шт.);	
- Срезной штифт (10 шт.);	
- Тумба и приёмная ёмкость;	
- Дополнительная приёмная ёмкость;	
- Сок загрузочный;	
- Стойка пульта СМПУ;	
- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Щека (чугун ИЧХ16М2/ИЧХ28Н2) (2 шт.);	18 800
3.2. Щека (сталь 110Г13Л) (2 шт.);	18 800
3.3. Клин (2 шт.);	11 600
3.4. Броня (2 шт.);	4 200
3.5. Срезной штифт;	50
3.6. Резиновые амортизаторы с элементами крепления (комплект: 4 шт.);	1 600
3.7. Подшипники:	
3.7.1. № 2007109 - 2 шт.;	880
3.7.2. № 1607 - 2 шт.;	940
3.8. Ремень клиновый А-1180 (2 шт.);	280
3.9. Электродвигатель 1,1 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	4 800
3.10. Тумба с приемной емкостью объемом 10,0 л;	47 000
3.11. Приёмная ёмкость объемом 10,0 л;	5 100

3.12. Пульт управления МПУЗ-02;	24 000
3.13. Совок загрузочный.	4 000
4.Стойка пульта СМПУ.	5 500
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.	3 400
6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	6 200

ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ЩД 10М	
1. Базовый комплект поставки:	375 000
1.1. Дробилка в сборе.	
2. Рекомендуемый комплект поставки:	489 000
- Базовый комплект;	
- Пульт управления МПУЗ-04;	
- Щека (2 шт.);	
- Броня (2 шт.);	
- Срезной штифт (10 шт.);	
- Тумба и приёмная ёмкость;	
- Дополнительная приёмная ёмкость;	
- Совок загрузочный;	
- Стойка пульта СМПУ;	
- Тара и упаковка.	
3. Запасные части и комплектующие изделия:	
3.1. Щека (чугун ИЧХ16М2/ИЧХ28Н2) (2 шт.);	27 800
3.2. Щека (сталь 110Г13Л) (2 шт.);	27 800
3.3. Клин (2 шт.);	21 000
3.4. Броня (2 шт.);	4 600
3.5. Срезной штифт;	50
3.6. Подшипники:	
3.6.1. № 210 - 4 шт.;	880
3.6.2. № 1308 - 2 шт.;	800
3.7. Ремень клиновый А-1250 (2 шт.);	300
3.8. Электродвигатель 2,2 кВт, 1 500 об./мин, ~ 380 В;	6 300
3.9. Тумба с приемной емкостью объемом 20,0 л;	55 000
3.10. Приёмная ёмкость объемом 20,0 л	5100
3.11. Пульт управления МПУЗ-04;	24 000
3.12. Совок загрузочный.	4 000
4.Стойка пульта СМПУ.	5 500
5. Изготовление тары и упаковка базового комплекта.	4 200
6. Изготовление тары и упаковка рекомендуемого комплекта.	6 300

Цены указаны без учета НДС и транспортировки

*) Допускается приобретение оборудования без пульта управления